

Multimetre trifazate IU si IUF**Prezentare generala:****Multimetru trifazat IUF (cu cinci display-uri)**

Este un aparat economic de masurare a curentului electric, tensiunii electrice si a frecvenței în circuitele de curent alternativ.

Multimetru masoara in acelasi timp 10 parametrii.

Multimetru trifazat IU (cu patru display-uri)


Este un aparat economic de masurare a curentului electric si tensiunii electrice in circuitele de curent alternativ.

Multimetru masoara in acelasi timp 9 parametrii.

Fata de aparatele analogice clasice, aparatele digitale au urmatoarele avantaje:
masoara mai multe marimi, precizie de masurare mai buna, rata de masurare la o secunda,
elimina erorile de citire si programarea se poate reface oricand.

Aparatul isi pastreaza setarile chiar daca nu ramane alimentat.

Caracteristici tehnice:			Valori
Intrare	Tensiune	Valoare nominala	300 V, 500 V AC
		Supratensiune	Permanenta: de 1.2 ori Instantanee (30 s) : de 2 ori
		Consum	< 1 VA (fiecare faza)
		Impedanta	> 500 kΩ
	Curent	Valoare nominala	AC 5 A
		Supracurent	Permanenta: de 1.2 ori Instantanee (30 s) : de 2 ori
		Impedanta	< 20 mΩ (fiecare faza)
	Frecventa		45 ÷ 65 Hz
Acuratetea masurarii	Tensiune, curent		± (0.5 %FS + 1 digit)
	Frecventa		± 0.1 Hz
Sursa	Tensiune		AC 220 V ± 10 %
	Consum		< 5 VA
Siguranta	Tensiune de impuls intre	Intrare si alimentare	> 2 kV 50 Hz / 1 min
	Rezistenta de izolare	Intrare si alimentare	> 20 MΩ
Mediu	Temperatura		De lucru: - 10 ÷ +50 °C Extrema: -25 ÷ +70 °C
	Umiditate		≤ 85 %RH
	Altitudine		≤ 3000 m



Butoane:

- Butonul 1 comuta afisarea a 6 tensiuni si in meniu muta casuta de modificare a cifrelor de la dreapta la stanga.
- Butonul 2 : - comuta afisarea valorilor maxime, valorilor minime, valorilor medii ale ciclului si (set) valorilor masurate in timp real;
 - prin apasarea timp de 3 secunde se intra in meniu;
 - prin apasare se intra in functiile meniului si se seteaza valorile dorite.
- Butonul 3 : - comuta functiile meniului;
 - (jos) - descreste valoarea unei functii.
- Butonul 4 : - comuta functiile meniului;
 - (sus) - creste valoarea unei functii.

Semnalizare:




- La aprinderea beculetelor k multimetru afiseaza tensiunea / curentul masurat in kV / kA.
- La aprinderea beculetului L1, multimetru afiseaza tensiunea de faza dintre L1 si nul.
- La aprinderea beculetelor L1 si L2, multimetru afiseaza tensiunea de linie dintre L1 si L2.
- La aprinderea beculetului L sau H, multimetru afiseaza valorile minime sau maxime de tensiune si de curent.
- La aprinderea beculetului M, multimetru afiseaza valorile medii din ciclul curent.

Functii de programare ale multimetrelui:

Meniu	Functii	Valoare parametrii	Descriere
Pro	codE	0	Pentru a intra in meniu introduceti parola 0.
SEt	FiLt	0 ÷ 50	Daca se seteaza un coeficient mare, multimetru va masura mai precis, dar timpul de raspuns va fi mai mare. Stabilirea coeficientului de filtrare poate sa afecteze timpul de raspuns al multimetrelui.
	dt	15 ÷ 60	Durata ciclului dorit in minute. Din fabrica, multimetru este setat cu dt= 15 minute.
	stL	Yes	Porneste inregistrarea valorilor maxime si minime, apasand pe butonul Set.
	CLrd	Yes	Sterge valorile inregistrate de instrument apasand pe butonul Set.
	codE	0 ÷ 9999	Se poate modifica parola de intrare in meniu.
inP	Ct	1 ÷ 9999	Factorul de multiplicare al transformatorului de curent =

		raportul de curent din primar si curentul din secundar.
Pt	1.0 ÷ 999.0	Factorul de multiplicare al transformatorului de tensiune = raportul de tensiune din primar si tensiunea din secundar.

Scheme electrice:



- multimetru trifazat 96x96 UI AC500V AC5A 45-65HZ - MF0028-02210
- multimetru trifazat 96x96 UIF AC500V AC5A 45-65HZ - MF0028-02215

Dimensiuni aparate:



Marime	Dimensiune panel		Dimensiune carcasa			Dimensiuni decupare	
	Latime	Inaltime	Latime	Inaltime	Adancime	Latime	Inaltime
96x96	96	96	91	91	100	92	92

Instructiuni de montaj:


- Multimetru nu va fi lovit, supus la vibratii si amplasat in medii care cer grad de protectie marit.
- Decuparea se realizeaza la o inaltime intre 1.4 – 1.8 m, fata de pardoseala.
- Multimetru se monteaza in decupare prin fixarea in doua cleme.
- Conexiunile la aparat se vor realiza conform schemei electrice.
- Circuitele de alimentare si de tensiune trebuie protejate de sigurante de 1 A sau de intrerupatoare de 1 A sau de 2 A .

Exemple de programare:



a) Setare ct pentru transformator de curent de 500/5 A



b) Start ciclu pentru valori minime, maxime si medii



c. Stergere valori cerute



Instructiuni de siguranta si protectie:

- Operatiile de conectare se vor realiza de un electrician.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corperi dure sau ascunzite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.