



STECHERE

COD PRODUS: MF0012-03302 ÷ MF0012-03319

Prezentare generala:

- Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrocasnice, a instalatiilor de iluminat portabile, etc.

Caracteristici tehnice:

Tensiune nominala	250 V ca, 50 Hz
Sectiune maxima conductor	2.5 mm ²
Borne de racord	cu surub
Material carcasa	masa plastica
Grad de protectie	IP20
Temperatura de functionare	-5 ÷ +35°C
Temperatura de depozitare	-5 ÷ +35°C
Umiditate relativa	25 ÷ 50%
Prizele schuko sunt echipate cu protectii pentru copii.	

Caracteristici tehnice diferite:

Cod produs	Tip stecher	Curent nominal	Culoare
MF0012-03302	simplicu	6 A	alb
MF0012-03310	simplicu schuko	16 A	alb
MF0012-03312	cu inel schuko	16 A	alb
MF0012-03313	schuko lung	16 A	alb
MF0012-03315	90 grade schuko	16 A	alb
MF0012-033151	90 grade schuko ls	16 A	negru
MF0012-03317	90 grade cu inel schuko	10 A	alb
MF0012-03319	90 grade cu intrerupator schuko	16 A	alb

Instructiuni de utilizare:

- Se desface holtsurubul de pe carcasa si se deschide stecherul.
- Conductoarele cablului se dezizoleaza si se racordeaza la bornele stecherului.

ATENTIE!

Este interzisa utilizarea stecherelor in medii cu temperaturi ridicate, in medii umede sau uleioase. Stecherele se utilizeaza in zone ferite de socuri mecanice. Este interzis ca puterea consumatorului sa depaseasca puterea maxima admisa a stecherului.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe ambalajul individual si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -5 si +35°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.