

SUPORTI PENTRU REGLETE



Prezentare produse:


| | | |
|--------------|------------------------------------|------------|
| MF0030-00030 | SUPPORT REGLETA INOX | 1L H=50mm |
| MF0030-00033 | SUPPORT REGLETA INOX | 2L H=50mm |
| MF0030-00035 | SUPPORT REGLETA INOX | 3L H=50mm |
| MF0030-00037 | SUPPORT REGLETA INOX | 5L H=50mm |
| MF0030-00040 | SUPPORT REGLETA INOX | 10L H=50mm |
| MF0030-00042 | SUPPORT REGLETA INOX | 11L H=50mm |
| MF0030-00044 | SUPPORT REGLETA INOX | 20L H=50mm |
| MF0030-00046 | SUPPORT REGLETA INOX | 21L H=50mm |
| MF0030-00049 | SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. | 2L H=50mm |
| MF0030-00052 | SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. | 3L H=25mm |
| MF0030-00059 | SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. | 7L H=50mm |
| MF0030-00069 | SUPPORT REGLETA INX.42L DETASAB. | 1L/H=50mm |
| MF0030-00080 | SUPPORT ETICHETE P.REGLETE | |
| MF0030-00082 | SUPPORT ETICHETE P.SUPPORT REGLETE | |

Caracteristici tehnice:

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Standard | CEI 60068 - 2 | |
| Variante constructive | <ul style="list-style-type: none"> - dupa nr. de locuri : 1L , 2L , 3L , 5L, 10L, 11L, 20L, 21 L, 42L - dupa material: inox si metal galvanizat | |
| Grosime tabla otel | 1 mm | |
| Grosime tabla metal galvanizat | 1 mm | |
| Inaltime reglete | 50 mm | |
| Latime reglete | 105 mm | |
| Temperatura ambienta | - 25 °C ... + 80 °C | |

Alte precizari: in partea laterala are garnituri de protectie impotriva taierii cablului.

Dimensiuni de gabarit suport otel 3 locuri:



Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si $+50^{\circ}\text{C}$, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.