

MUFE RJ45 8P/8C

Prezentare produse:

MF0030-01250	MUFA UTP-RJ45-CAT5E	8P8C
MF0030-01255	MUFA FTP-RJ45-CAT5E	8P8C
MF0030-01257	MUFA UTP-RJ45-CAT6	8P8C
MF0030-01260	PROTECTOR MUFA 8P8C	GRI
MF0030-01261	PROTECTOR MUFA 8P8C	ALBASTRU
MF0030-01262	PROTECTOR MUFA 8P8C	VERDE
MF0030-01263	PROTECTOR MUFA 8P8C	GALBEN
MF0030-01264	PROTECTOR MUFA 8P8C	ROSU

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801
Variante constructive	RJ 45 - 8P8C UTP cat 5E RJ 45 - 8P8C FTP cat 5E RJ 45 - 8P8C UTP cat 6
Dimensiuni conductor	24, 26, 28 AWG; 0.96 diametru
Tensiune de contact	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A
Rezistenta de contact / izolatie	min. 20 mΩ – max. 500 MΩ
Rezistenta la presiune	AC 1000 V 50 Hz – 60 HA/ min
Izolatie	100 MΩ
Anduranta mecanica	min. 3000 cicluri
Tragere intre cablu si priza	>>7.7 kg
Material	policarbonat transparent UL 94V-0
Contacte	nichel sulfat cu pana la 50 microni aur
Viteza de transmisie	100 Mbps – cat 5E 1000 Mbps – cat 6
Culori mansoane \ protectori mufa	Albastru – token-ring, Verde – telefonie ISDN, Galben - ethernet, Rosu – FDDI / ATM, Gri – alte servicii.
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 55 °C



Mufe si protectori

Instructiuni de montaj:

- Se introduc conductoarele in mufa si sertizeaza cu unul din urmatoarele produse:

MF0030-01932	CLESTE SERTIZARE METAL	8P
MF0030-01938	CLESTE SERTIZARE METAL	6P/8P
MF0030-01939	CLESTE SERTIZARE PROF.GALBEN	4P/6P/8P
MF0030-01940	CLESTE SERTIZARE PROF.METAL	4P/6P/8P

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la mufa vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Mai multe mufe se ambaleaza in pungii din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.