

**PLAFONIERA CU SENZOR LED SMD 12W
ABAJUR MODEL 360g****Prezentare generala:**


- Senzorul de miscare comanda temporizat iluminatul ledurilor la detectia miscarii persoanelor, in functie de luminozitatea existenta.
- Senzorul are doua butoane pentru reglajul pragului de luminozitate si al timpului de intarziere.
- In conditii de detectare a miscarii si atunci cand luminozitatea este sub pragul selectat ledurile se aprind.
- Ledurile functioneaza continuu (fara intreruperi), daca persoana se afla sub senzor.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-17710	PLAFONIERA CU SENZOR LED SMD 12W ABAJUR MODEL 360g

Caracteristici tehnice:

Standarde	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca; 50/60 Hz
Putere nominala	12 W (24 leduri SMD)
Lumina ambianta	3 ÷ 2000 Lux (reglabila)
Timpul de intarziere	min. 8 sec. ± 3 sec. max. 2 min. ± 30 sec.
Unghi de detectie	max. 360 °
Distanta de detectie	max. 6 m (<24°C)
Inaltimea de instalare	2.2 – 4 m
Viteza de detectare	0.6 ÷ 1.5 m/s
Putere consumata	0.45 W (in lucru) 0.1 W (static)
Culoare lumina	rece - 6400K
Reglaj luminozitate	da
Reglaj temporizare	da
Montaj	Aparent
Temperatura de lucru	-20 °C ÷ +40 °C
Umiditatea de lucru	< 93 % RH

**Cote de gabarit:****Instructiuni de montaj:**

- Desurubati piulita centrala a plafonierei cu senzor (fig. 1).
- Instalati plafoniera in pozitia dorita cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor (fig. 2).

- Conectati cablurile de alimentare in cele doua borne "N" si "L" (fig. 3).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Testarea:

- Se roteste butonul de temporizare in sens anterior, la valoarea minima - "-"; se roteste butonul de luminozitate in sens orar, la valoarea maxima - "Soare" (fig. 4).




Fig. 4

- Se alimenteaza cu energie. Senzorul intra in stare de lucru la aproximativ 5÷30 sec. dupa alimentare.
- Daca senzorul detecteaza miscare, ledurile se vor aprinde.
- Daca senzorul nu mai detecteaza miscare, ledurile se vor stinge in 5-15 sec.
- Se roteste butonul de luminozitate in sens anterior, la valoarea minima.
- Daca lumina ambianta depaseste valoarea minima (3 LUX) atunci senzorul nu va functiona.
- Senzorul va functiona daca se va acoperi fereastra de detectie cu un obiect opac (ex: un prosop).
- Daca senzorul nu mai detecteaza miscare, ledurile se vor stinge in 5-15 sec.

Observatie: daca testarea are loc in timpul zilei, pragul luminozitatii trebuie setat la valoarea maxima ("Soare"), altfel este posibil ca plafoniera cu senzor sa nu functioneze.

Atentie!

- Montajul va fi facut de un electrician.
- In fata senzorului nu trebuie sa existe obstacole sau obiecte in miscare care sa influenteze unghiul de detectie.
- Nu se va monta in zone cu variatii de temperatura (ex: langa un aparat de aer conditionat, langa o centrala termica, etc).

Cateva probleme si calea lor de rezolvare:

a) Ledurile nu sunt aprinse:

- Verificati alimentarea senzorului si functionarea ledurilor.
- Verificati luminozitatea reglata daca este corespunzatoare luminozitatii ambientale.
- Verificati daca tensiunea electrica la borne este intre 220÷240 V ca.

b) Sensibilitatea senzorului este slaba:

- Verificati daca unghiul de detectie este micsorat din cauza unui obstacol.
- Verificati daca temperatura ambientala este mare.
- Verificati distanta de detectie.
- Verificati inaltimea de instalare.

c) Senzorul nu stinge automat ledurile:

- Verificati daca exista mereu miscare in campul de detectie.
- Verificati daca timpul de intarziere este setat la maxim.
- Verificati daca puterea sarcinii corespunde cu cea nominala.
- Verificati daca temperatura aerul se schimba langa senzor, din cauza unui aparat de aer conditionat, a unei centrale termice, etc.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul se ambaleaza individual intr-o punga din plastic si apoi intr-o cutie din carton.
- Pe cutia individuala este aplicata eticheta de identificare cu cod de bară.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascunse, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.