

COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 301 96 00

PRIZE UTP / FTP MINI SIMPLA / DUBLA CU ADEZIV

Produse comercializate:

MF0031-01140	PRIZA SIMPLA UTP,CAT5E, APARENTA, MINI
MF0031-01142	PRIZA DUBLA UTP,CAT5E, APARENTA, MINI
MF0031-01144	PRIZA SIMPLA UTP,CAT5E +OPRIT.PRAF MINI
MF0031-01146	PRIZA DUBLA UTP,CAT5E +OPRIT.PRAF MINI
MF0031-01152	PRIZA SIMPLA FTP,CAT5E, APARENTA, MINI
MF0031-01154	PRIZA DUBLA FTP,CAT5E, APARENTA, MINI

Caracteristici tehnice:

Standard	ANSI TIA/EIA568 C,2 ISO/IEC 11801 EN 50173
Varinte constructive	UTP sau FTP simple sau duble
Categoria	5E – frecvente de pana la 125 MHz, viteza de transmisie 100 Mbps
Tip conector	8P8C
Nr. contacte	8
Tensiunea de contact / izolatie	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A
Anduranta mecanica	min. 5000 conectari
Culoare	alb
Material carcasa	plastic
Tip constructiv	PT – pe tencuiala
Montaj	Cu dublu adeziv livrat sau cu holtsuruburi livrate
Dimensiuni LxIxH	UTP sau FTP – simpla – 67x50x26 mm; UTP sau FTP – dubla – 63x61x28 mm; UTP, cu opritor de praf, simpla – 75x66x30 mm;
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

Instructiuni de montaj:

- Priza se lipeste cu partea adeziva de perete.
- Conductoarele se conecteaza la bornele cu surub ale aparatului, respectand culoarea conductoarelor.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.