

## PROTECTORI TRIPOALRI cu DESCARCARE IN GAZE

### Prezentare:

Protejaza retele telefonice de supratensiuni atmosferice.

Protectorii tripolari se utilizeaza impreuna cu "caseta protectori(magazie)neechipata 10I" - MF0030-00090.

### Caracteristici tehnice:

#### Protectori tripolari:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A	
Variante constructive	- simplii, rezistenta la o descarcare - fail safe, rezistenta la trei descarcari	
Tensiunea nominala de amorsare a protectiei	230 V cc $\pm$ 20 %	
Tensiunea nominala la impuls de tensiune	max. 800 V	
Curentul nominal de descarcare la impuls	10 kA	
Montaj	in magazie	
Perechi protejate	1	
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 80 °C	

#### Protector tripolar descarcare gaze pentru casete


DC Spark over voltage (100V/s) V	Impulse Spark over voltage (1kV/us) V	Impulse Discharge Current 10/1000 us 300 times A	Impulse Discharge Current 8/20 us 10 times kA	AC Discharge Current 50 Hz 1s 5 times A	Holdover Voltage V	Rezistenta de izolare $\Omega$	Capacitatea PF	Transverse Voltage duration	
+30	I	$\leq$ 800	100	10	10	135	$\geq$ 10	<1	$\leq$ 200
230 - 40	II	$\leq$ 500	I						

#### Magazie pentru protectori tripolari:


Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A
Capacitate	10 protectori tripolari
Material plastic	ABS – UL94
Material contacte	bronz argintat – 0.5 mm
Culoare material plastic	gri
Dimensiuni HxLxl	25x114x22.4 mm
Montaj	in regleta
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 80 °C

### Dimensiuni de gabarit:

a) Protector tripolar descarcare gaze pentru casete



b) Caseta protectori (magazie)



### Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile vor fi realizate de o persoana calificata.

### Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.  
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.  
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.  
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.  
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseaza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.