

REGLETA CU INTRERUPERE 10 PERECHI

Prezentare generala:

- Regletele sunt destinate organizarii legaturilor in dulapuri de distributie, cabinete interconectare de exterior si puncte de intrare în clădiri.
- Regletele ofera siguranta, rapiditate si usurinta în conectare.
- La aceasta regleta intre "intrare si iesire" contactul se face prin niste lamele aderente una la cealalta intre care se poate introduce protectorul, sau fisa de izolare (MF0030-00101), deci se poate folosi un protector uzual si se poate intrerupe facil conexiunea in vederea depanarii liniilor.
- Prin utilizarea unui cordon de test special (MF0030-00099 sau MF0030-00100) se poate verifica/testa atat circuitele de intrare cat si circuitele de iesire independent, fara a deconecta cablurile din regleta.

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A	
Capacitate	10 perechi	
Sectiune cablu utilizat	0.35-0.8 mm ²	
Nr. insertizari pe contact	min. 100	
Rezistenta de contact tipica	max. 0.002 Ω	
Rezistenta de contact max.	max. 0.005 Ω	
Rezistenta de izolatie	5x10 ⁴ MΩ	
Dimensiuni HxLxl	35x125x73 mm	
Lungimea de prindere	105 mm	
Insertizare conductoare	scula tip Krone	
Temperatura ambienta	- 25 °C ... + 80 °C	

Alte precizari:

Regleta are ghidaje pentru cabluri.

Se utilizeaza in combinatie cu urmatoarele produse:

MF0030-00030	SUPPORT REGLETA INOX	1L H=50mm
MF0030-00033	SUPPORT REGLETA INOX	2L H=50mm
MF0030-00035	SUPPORT REGLETA INOX	3L H=50mm
MF0030-00037	SUPPORT REGLETA INOX	5L H=50mm
MF0030-00040	SUPPORT REGLETA INOX	10L H=50mm
MF0030-00042	SUPPORT REGLETA INOX	11L H=50mm
MF0030-00044	SUPPORT REGLETA INOX	20L H=50mm
MF0030-00046	SUPPORT REGLETA INOX	21L H=50mm
MF0030-00049	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 2L H=50mm	
MF0030-00052	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 3L H=25mm	
MF0030-00059	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 7L H=50mm	
MF0030-00069	SUPPORT REGLETA INX.42L DETASAB.1L/H=50mm	

MF0030-00080	SUPPORT ETICHETE P.REGLETE SI MAGAZIE
MF0030-00082	SUPPORT ETICHETE P.SUPPORT REGLETE
MF0030-00090	CASETA PROTECTORI(MAGAZIE)NEECHIPATA 10L
MF0030-00093	MAGAZ.CU 10 PROTEC.3POLI -KRONE
MF0030-00099	CORDON 4 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI
MF0030-00100	CORDON 2 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI
MF0030-00101	FISA IZOLARE PT.REGLETA 10 PERECHI
MF0030-00149	PROTECT.TRIP.DESCAR.GAZE-FAIL SAFE P.CAS
MF0030-00150	PROTECT.TRIP.DESCAR.GAZE P.CASETE
MF0030-00151	PROTECTOR INDIVIDUAL
MF0030-00155	BARA MASA PT.PROTECTOR INDIVIDUAL
MF0030-00200	CUT.INTERIOR+SUP.REGL.+USA 30PER.JA2051
MF0030-00204	CUT.INTERIOR+SUP.REGL.EXTENS.50PER.46KT
MF0030-00270	CUT.OUTDOOR+SUP.REGL+USA P.STALP 20-30P

Instructiuni de montaj:

- Regleta se fixeaza in suport.
- Conductoarele se conecteaza la bornele regletei prin insertizare cu scula Krone (MF0030-01910).
- Suportul de etichete (MF0030-00080) se monteaza pe regleta.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.